

Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

132 kV Kvaløysletta – Håkøybotn - bekymringsmelding mht miljøskader

Vi viser til NVEs svar av 17.12.2019.

Mange har reagert på måten dette anlegget er utført på, tidsperioden i året samt store terrengskader.

Etter oppslaget i Nordlys 10.12. sendte Motvind Norge bekymringsmelding til NVE om saka, jfr. brev av 11.12.2019.

I NVEs svar av 17.12.2019 henvises til at NVE var på tilsyn 11.10.2019, og at tiltakshaver har ansvar for internkontroll.

NVE legger ved MTA-plan, godkjenningsbrev samt rapport fra tilsynet 11.10.2019.

I tilsynsrapporten opplistes det vi oppfatter som bekreftelse på alvorlige brudd på lovverk og retningslinjer, kjøreskader og drenering i myr, store sår i terrenget, mm. Dette er skader som ikke lar seg lege bare med å fylle på jord og slette til i ettertid. Forstyrrelser i yngletiden er ikke nevnt.

I følge oppslag i Nordlys er anlegget utført av utenlandsk entreprenør uten lokalkunnskaper om natur og terreng, og relevant norsk lovverk. Erfaringsmessig innebærer dette risiko for terrengskader der tiltakshaver har et ansvar for å rettlede og kontrollere måten arbeidet utføres på.

Vi ønsker besvart følgende spørsmål:

- a. Hvem har gitt tillatelse til at tiltaket kan utføres på barmark, i stedet for på frossen mark og etter ynleperioden for viltet?
- b. Hvilke konsekvenser vil skadeverket som er gjort få for Tromskraft og ansvarlige der?
- c. Hvem har ansvar om tiltakshaver ikke tar ansvar?

d. Hvordan vil NVE sikre seg mot at vi får flere slike anlegg i barmarksperioden med ditto skader?

Vennlig hilsen
Motvind Norge



Rune Haaland
generalsekretær

Kopi:

OED, konsesjonsavdelingen postmottak@oed.dep.no

Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no

Tromsø kommune, Formannskapet postmottak@tromso.kommune.no